



INO DECAP FLASH

GEL DECAPANT PEINTURE ET RPE

INO

DESCRIPTION

INO DECAP FLASH remplace idéalement les décapants chlorés. Ce produit est destiné au décapage des impers, des RPE, des films minces, colles, encres, vernis, graffitis, sur une large variété de supports. Son efficacité est renforcée par sa formule sans odeur offrant une expérience de travail agréable.

PERFORMANCES

Sans Chlorure de méthylène

Action ultra rapide

Ne coule pas

Formule gel pour application verticale

Haut pouvoir mouillant

Produit à base de solvants

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONSOMMATION

Environ 0,7 L/m² selon la nature du revêtement.

AVANTAGES

- + Application manuelle ou au pistolet Airless
- + Sans odeur
- + Efficacité ultra rapide
- + Déchets classés non dangereux

CARACTÉRISTIQUES

- Gel laiteux prêt à l'emploi
- pH : 5 +/- 0,5
- Produit à base de solvants
- Point éclair : de 23°C à 60°C

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- Applicable sur plâtre
- Béton
- Pierres
- Briques
- Pâte de verre
- Enduits minéraux

✗ Supports exclus

- En raison de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.
- Peut avoir des effets néfastes sur le caoutchouc et le plastique.
- Ne convient pas pour les supports non poreux, mouillés, les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Les supports seront secs et propres.

INO DECAP FLASH est prêt à l'emploi.

Avant toute utilisation, nous recommandons d'effectuer un essai préalable sur une petite partie de la surface à traiter.

Bien agiter le produit avant application.

Réhomogénéiser le produit à l'aide d'un mélangeur pendant 3 minutes.

Appliquer le produit à l'aide d'une brosse en fibre naturelle, éventuellement pulvérisable au pistolet Airless.
Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement.

Enlever les résidus en grattant à la spatule, au scraper ou au nettoyeur haute pression. Le temps d'application varie de 15 minutes à 1 heure selon la nature du support.

Film mince en 15 min.

Imper en 30 min.

RPE en 1 heure à 3 heures.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Les déchets issus du décapage sont des déchets d'activité économique non dangereux selon le code de l'environnement R 541-8 décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 (DIB).



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : de 2°C à 45°C (aux extrêmes de températures, l'efficacité est réduite).
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.



CONDITIONNEMENT

Seau de 20 L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker le produit dans un local hors gel à l'abri des intempéries, des sources incandescentes et des rayons directs du soleil.



SÉCURITÉ

Absolument éloigner de toutes sources de chaleur (étincelles, flammes, cigarettes et toutes sources incandescentes). Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche). Travailler dans un endroit aéré (assurer une ventilation adéquate).

Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant